



Hesselhus Vandværk

Registrernr.: T33517

Moselundvej 25  
8600 Silkeborg

Kundenr.: 84056

Ordrenr.: 828145

Prøvenr.: 23233757

Att.: Per Krause-Kjær

Modt. dato: 2010.11.29

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hesselhus Vandværk  
Moselundvej 25, 8600 Silkeborg  
Prøvested.....: **Hesselhus Vandværk Vandværket** - V20001800/4743001800  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2010.11.29 kl. 13:20  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KHO)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.11.30 - 2010.12.01

Prøvenr.: 23233757

Prøve ID:

Prøvemærke: **Afgang vandværk**

\*\*Grænseværdier

RSD

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Alkalinitet, total

2.02 mmol/l

DS/EN I 9963

5

Aggressiv kuldioxid

9§ mg/l

2

DS 236:1977

10

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur

7.6 gr. C

DS2250

### Analysekommentarer:

Tillæg til registrernr: T30896

Kopi af rapporten er sendt til:

- Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafd.- Natur og Miljøsekt., Søvej 1-3, 8600 Silkeborg
- Alectia, Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

02. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.